

TESTEUR D'HUMIDITÉ

L'humidité est le **critère n°1** pour le **pressage** des graines. Le HE 50 garantit une mesure **précise** grâce à son **système de broyage** intégré qui homogénéise l'échantillon.

→ Comment ça marche ?

1. **Remplir** : Versez l'échantillon dans le réservoir de mesure (~11ml)
2. **Visser** : Le produit est broyé et mélangé
3. **Lire**: Sélectionnez le produit, appuyez sur mesure et le résultat s'affiche sur l'écran

Possibilité de rajouter la connexion de l'appareil directement au téléphone.



L'appareil **dispose** de **plus** de **200 calibrations** disponibles. Idéal pour : **Oléagineux / Fruits à coque / Céréales / Légumineuses.**

→ Les points forts :

- **Robuste & Portable** : Livré dans une mallette de transport résistante
- **Performance** : Plage de mesure étendue (jusqu'à 30% d'humidité et plus).
- **Polyvalence** : 14 programmes de produits inclus (possibilité d'en changer).
- **Fiabilité** : Correction automatique de la température pour éviter les erreurs.

